


取付ねじの締め付け過ぎにより、ボタンの誤作動がおこる場合があります。

鉄扉やアルミ扉等の中空の構造物の場合、取付ねじの締め付け過ぎで扉がゆがみます。


キーレックス本体と切替座が平行に近い状態を維持した、取付ねじの締め付けをお願いします。

【不具合のメカニズム】



【対策】 扉の変形寸法を2mm以内（許容範囲）に調整する

扉の変形が2mm以内になるとボタンの作動は良好になります。



取り付け直後は作動しても、使用開始後にリセットができなくなる場合があります。

ボタンの誤作動がおこった時は、再度、取付ねじの調整をおこなってください。

『おかしいな』と思ったら、まずは施工業者様へご相談ください。