

キーレックス800→3100 交換用切欠き図

計3か所(空錠切替が付いている場合は4か所)の追加加工を
 施す事により、扉から外すことなく記憶番号が変更できる
 3100をお使いいただけます。※空錠切替はオプションです

- 追加加工穴
- 追加加工穴※空錠切替のみ
- 既存加工穴

